

## Прейскурант на работы ООО "Клима Центр"

Наименование	Стоимость (включая НДС)
<b>ОТОПИТЕЛЬ РАБОТЫ</b>	
 <p>Диагностика отопителя</p>	1 200 руб.
<p>Снятие/установка отопителя</p>	от 1 350 руб.
 <p>Ремонт отопителя</p>	от 1 500 руб.
<p>Замена топливного насоса</p>	675 руб.
 <p>Установка воздушного отопителя</p>	от 9 000 руб.
 <p>Установка жидкостного отопителя</p>	от 11 250 руб.
<b>ТАХОГРАФ РАБОТЫ</b>	
<p>Диагностика тахографа</p>	900 руб.
 <p>Снятие/установка тахографа</p>	450 руб.
<p>Проверка цифрового тахографа по нормам ЕСТР (включая комплект пломбировки, тербумага для тахографа)</p>	1 800 руб.
<p>Проверка цифрового тахографа по нормам ЕСТР (включая комплект пломбировки, тербумага для тахографа, замена элемента питания тахографа)</p>	2 250 руб.
 <p>Проверка аналогового тахографа по нормам ЕСТР (включая комплект пломбировки, сертификат проверки)</p>	1 800 руб.
<p>Замена импульсного датчика</p>	675 руб.
<p>Замена разъёма импульсного датчика</p>	675 руб.
 <p>Замена кабеля импульсного датчика</p>	от 1 350 руб.